

Przygotowania do roku szkolnego 2024/2025

1. Prognozowana liczba uczniów w roku szkolnym 2024/2025

Szkoła	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Mścicach	330	15
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu	125 99 SP + 8 „0” + 18 PP	10 8 SP + 1 PP + 1 „0”
Szkoła Podstawowa w Dobrzycy	160 117 SP + 17 „0” + 24 PP	10 8 SP + 1 PP + 1 „0”
Szkoła Podstawowa im. Ochotniczych Straży Pożarnych w Łeknie	126	8
Przedszkole w Będzinie	74	4
Przedszkole „Promyki Bałtyku w Mścicach	141	6

Razem: 672 uczniów SP + 282 uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym = 954

SP – szkoła podstawowa

„0” – oddział zerowy przy szkole

PP – punkt przedszkolny

- Szkoła Podstawowa w Będzinie z siedzibą w Łeknie.
Wykonano remont pokoju nauczycielskiego i sufitu w świetlicy szkolnej.
- Szkoła Podstawowa w Dobrzycy.
Wykonano konieczne prace malarskie.
- Szkoła Podstawowa im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu.
Rodzice wyremontowali klasę do matematyki.
Wymieniono pompę przy piecach centralnego ogrzewania.
Przeprowadzono drobne prace remontowe w kuchni.
Naprawiono łącza internetowe po awarii.
Wymieniono lampy sufitowe w klasach w związku ze zmianą wymogów dotyczących doświetlenia tablic w klasach.
- Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Mścicach.
Przeprowadzone remonty i naprawy:
 - modernizacja nagłośnienia szkoły i sali gimnastycznej
 - naprawa ściany szczytowej tzw. nowej szkoły (zalecenie nadzoru budowlanego)
 - obudowa grzejników na tzw. małym holu (zalecenie sanepidu)
 - wymiana podłogi i drzwi w sekretariacie
 - wymiana oświetlenia na ledowe oraz poprawa uziemienia gniazd w salach lekcyjnych
 - odnowienie szafy na odczynniki chemiczne
 - wymiana blatów ławek w dwóch salach lekcyjnychPlanowane:
 - dokończenie ogrodzenia szkoły
 - obudowa grzejników w szatniach (zalecenie sanepidu)
 - naprawa schodów wejściowych (wejście od sali gimnastycznej)
 - naprawa dachu
 - zakup szafek uczniowskich
 - doposażenie istniejącego placu zabaw oraz postawienie przy nim wiaty

6. Przedszkole w Będzinie.

Wykonano naprawę pieca grzewczego i hydrauliki w kotłowni.

7. Przedszkole Promyki Bałtyku.

Wykonane prace:

- zmodernizowano monitoring (3600zł)
- doraźna napraw dachu (po każdej ulewie deszczowej pojawiają się kolejne zalania sufitów i przy oknach dachowych),
- modernizacja domofonu na grupy (5 aparatów),
- naprawa nieszczelnej rury z wodą w posadzce kuchni,
- wymiana drzwi wejściowych,
- naprawa drzwi balkonowych w dwóch salach,
- drobne remonty w salach jako przygotowanie do nowego roku szkolnego,
- czyszczenie holu przedszkolnego przez firmę.

Niezbędne potrzeby:

- gruntowny remont dachu budynku przedszkola
- archiwizacja dokumentów (akta, księgowość, pionu żywienia)
- przebudowa dużych drzwi przesuwanych na ściankę z drzwiami (ściana łącząca dwie grupy)
- zakup dużej lodówki do warzyw
- sukcesywne montowanie klimatyzatorów w salach edukacyjnych